

BETON BORU KALIBI, SIVAMA VE FİBER BAŞLIKLAR KULLANIM VE BAKIM KLAVUZU

KALIPLAR

- Günlük üretimden sonra kalıpları iç ve dış yüzeyleri beton harçtan **temizlenmeli**.
- Kalıpların zemine sert bir şekilde **bırakılmamasına** dikkat edilmeli ve darbelere karşı **korunmalı**.(Çekiçle vurulmamalı.)
- Uzun süre kullanılmayacak dış kalıpların iç yüzeyleri, iç kalıpların dış yüzeyleri **paslanmayı önleyici** koruyucu madde ile **kaplanmalı**.
- İç kalıpların üst kapaklarındaki cıvataları sıktıktan sonra **gres veya silikon** ile üst kısımları **doldurulmalı**.
- Conta yataklarında conta **lastiğinin olduğunu** ve paletin alt yüzeyine her tarafının **eşit şekilde oturduğu** kontrol edilmeli.
- Dış kalıpların **vakum deliklerinin** her üretimde **açık olmasına** dikkat ediniz.

SIVAMALAR

- Sivamaların **tornalanmış yüzeyi** kesinlikle yere **sert bir şekilde bırakılmamalı**.
- Üst bağlantı deliklerinin kullanım sırasında titreşimden gevşememesi **için** bağlantı cıvatalarına **fiberli somun kullanılmalıdır**.
- İç ölçüleri belirli periyotlarda kontrol edilmeli. Toleransların ölçüsü dışındaki sivamalar **kullanılmamalıdır**.

FİBER BAŞLIKLAR

- İç yüzeyler temizlenirken yere **sert** bir şekilde vurularak değil, spatula veya üslübü ile temizlenmeli.
- Fiberleri stokta korurken **yatay olarak muhafaza edilmeli** ve **dik olarak asılmamalıdır**.
- Ayda bir defa yetkili kişilerce **ölçü kontrolleri yaptırılmalıdır**.
- Oval şeklindeki fiber başlıklar** kesinlikle üretimde **kullanılmamalıdır**.